

Acoplador Rápido

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ESTILO	ENTRADA	SALIDA	VÍAS	PZS/BOLSA
1841	PQJT01	Bronce	Americano	R _i ¼"	½"	2	5
1842	PQJT02	Bronce	Americano	R _p ¼"	½"	3	5
1843	PQJT03	Fierro	Europeo	R _i ¼"	½"	2	5
1844	PQJT04	Fierro	Japonés	R _i ¼"	½"	2	10
1845	PQJT05	Bronce	Americano	R _p ¼"	½"	2	10
1846	PGJ-06	Fierro	Americano	R _p ¼"	¼"	2	



PQJT01



PQJT02



PQJT03



PQJT04



PQJT05



PQJT06

Acoplador Rápido

CLAVE	MODELO	Material	Estilo	Entrada	Salida	Vías
L1030	3W-A	Fierro	Americano	¼"	½"	3
L1031	2W-B	Fierro	Americano	¼"	½"	2
L1032	3W-B	Fierro	Americano	¼"	½"	3
L1033	2W-A	Fierro	Americano	¼"	½"	2



2W-A



3W-A



2W-B



3W-B